L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	19	(c rrosi n near2 coupon).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 13:00
2	0	((corrosion near2 c upon).clm.) and (magnetic near2 field).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 12:57
3	27	(corrosion near5 coupon).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 12:56
4	0	((corrosion near5 coupon).clm.) and (magnetic near3 field).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 12:57
5	0	((corrosion near5 coupon).clm.) and (magnet$5 near3 field).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 13:03
6	1	((corrosion near5 coupon).clm.) and (fail$5 break$5).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 14:35
7	1	((corrosion near5 coupon).clm.) and (magnet$5).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 14:36
8	14394	(corrosion).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 13:00
9	668	(corrosion near2 (test$5 detect$5 sens$5 measur$5 determin$5 evaluat$5 estimat$5 gauge transducer cell meter rate comput$5 monitor$5)).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 13:01
10	18	((corrosion near2 (test$5 detect$5 sens$5 measur$5 determin$5 evaluat$5 estimat$5 gauge transducer cell meter rate comput$5 monitor$5)).clm.) and (magnet$5 near3 field).clm.	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 13:15
11	0	(((corrosion near2 (test$5 detect$5 sens$5 measur$5 determin$5 evaluat$5 estimat$5 gauge transducer cell meter rate comput$5 monitor$5)).clm.) and (magnet$5 near3 field).clm.) and coupon	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 13:15
13	3	(((corrosion near2 (test$5 detect$5 sens$5 measur$5 determin$5 evaluat$5 estimat$5 gauge transducer cell meter rate comput$5 monitor$5)).clm.) and (magnet$5 near3 field)) and coupon	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 13:15
12	47	((corrosion near2 (test$5 detect$5 sens$5 measur$5 determin$5 evaluat$5 estimat$5 gauge transducer cell meter rate comput$5 monitor$5)).clm.) and (magnet$5 near3 field)	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 14:30
14	12	((corrosion near5 coupon).clm.) and (fail$5 break$5)	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 14:35
15	2	(((corrosion near5 coupon).clm.) and (fail$5 break$5)) and (magnet$5)	USPAT; EPO; JPO	2004/05/11 14:36

C:\APPS\EAST\Bin\default2.wsp